

**Zugdienstbeginn 07:47****Ende 09:59****S-B 01****S-Bahn Linie 1 1****TFZ: 111 111-1****Last: 16 Achsen****Zugbildung**

Gruppe Von Nach Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
310	90	Schattenbach		08:27	
314		Hahnebüchen-Griesow		08:31	
318		ChemieAnlagenBau		08:36	
326		Stahlwerk Haslingen	08:46		

**Zugdienstbeginn 07:41****Ende 09:55****S-B 02****S-Bahn Linie 1 2****TFZ: 111 111-1****Last: 16 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
326	90	Stahlwerk Haslingen		08:56	
318		ChemieAnlagenBau		09:06	
314		Hahnebüchen-Griesow		09:11	
310		Schattenbach	09:15		

**Zugdienstbeginn 09:40****Ende 11:42****S-B 03****S-Bahn Linie 2 1****TFZ: 111 111-1****Last: 16 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
310	90	Schattenbach		10:10	
314		Hahnebüchen-Griesow		10:14	
318		ChemieAnlagenBau		10:19	
326		Stahlwerk Haslingen	10:29		

**Zugdienstbeginn 09:24****Ende 11:35****S-B 04****S-Bahn Linie 2 2****TFZ: 111 111-1****Last: 16 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
326	90	Stahlwerk Haslingen		10:36	
318		ChemieAnlagenBau		10:46	
314		Hahnebüchen-Griesow		10:51	
310		Schattenbach	10:55		

**Zugdienstbeginn 11:41****Ende 13:43****S-B 05****S-Bahn Linie 3 1****TFZ: 111 111-1****Last: 16 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
310	90	Schattenbach		12:11	
314		Hahnebüchen-Griesow		12:15	
318		ChemieAnlagenBau		12:20	
326		Stahlwerk Haslingen	12:30		

**Zugdienstbeginn 11:25****Ende 13:33****S-B 06****s-Bahn Linie 3 2****TFZ: 111 111-1****Last: 16 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
326	90	Stahlwerk Haslingen		12:34	
318		ChemieAnlagenBau		12:44	
314		Hahnebüchen-Griesow		12:49	
310		Schattenbach	12:53		

**Zugdienstbeginn 05:38**

**Ende 08:13**

**P 150**

**TFZ:**

**Last: 12**

**ab SHE 12 Achsen**

**Zugbildung**

Gruppe Von Nach Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
138	50	Zeche Mauritz Humboldt		06:08	
136		Haslingen Werkbahn		06:11	
132		Haslingen Bruecke	06:16	06:19	
130		Haslingen Hochofen		06:22	
126		Gross Schoenebeck	06:27	06:32	
124		Stanzwerk- Werkzeugbau Ostfalen GmbH		06:35	
122		Brennstoffhandel		06:37	
120		Mischgut	06:39	06:42	
117		Hafen Lehnde	06:46	06:49	
115		Abzw. Klein Buchhorst		06:52	
112		Reichenbach	06:56	06:59	
111		J.Abzw.Lagerhaus		07:01	
108		Kokerei Kaiserstuhl	07:06	07:11	
104		Glismarode		07:17	
100		Schwarzheide	07:22	07:34	
104		Glismarode		07:39	
207		Hafen Baehr Stahlhafen		07:41	
210		Dahrum	07:43		

# Zugdienstbeginn 07:15

# Ende 09:50

## P 151

**TFZ:**

**Last: 12**

**ab DRM 12 Achsen**

### Zugbildung

Gruppe Von Nach Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
210	50	Dahrum		07:47	
207		Hafen Baehr Stahlhafen		07:49	
104		Glismarode		07:51	
100		Schwarzheide	07:56	08:06	
104		Glismarode		08:11	
108		Kokerei Kaiserstuhl	08:17	08:22	
111		J.Abzw.Lagerhaus		08:27	
112		Reichenbach	08:29	08:32	
115		Abzw. Klein Buchhorst		08:36	
117		Hafen Lehnde	08:39	08:42	
120		Mischgut	08:46	08:49	
122		Brennstoffhandel		08:51	
124		Stanzwerk- Werkzeugbau Ostfalen GmbH		08:53	
126		Gross Schoenebeck	08:56	09:01	
130		Haslingen Hochofen		09:06	
132		Haslingen Bruecke	09:09	09:12	
136		Haslingen Werkbahn		09:17	
138		Zeche Mauritz Humboldt	09:20		



**Zugdienstbeginn 07:30****Ende 08:50****P 152****TFZ:****Last: 12 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
516	50	Kattrupper Hochofen		08:05	
513		Waldgleis		08:08	
111		J.Abzw.Lagerhaus		08:10	
108		Kokerei Kaiserstuhl	08:15		

# Zugdienstbeginn 11:03

# Ende 12:23

## P 153

### TFZ:

### Last: 12 Achsen

### Zugbildung

Gruppe Von Nach Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
108	50	Kokerei Kaiserstuhl		11:38	
111		J.Abzw.Lagerhaus		11:43	
513		Waldgleis		11:45	
516		Kattrupper Hochofen	11:48		

**Zugdienstbeginn 10:02**

**Ende 12:38**

**P 154**

**TFZ:**

**Last: 12**

**ab SHE 12 Achsen**

**Zugbildung**

Gruppe Von Nach Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
138	50	Zeche Mauritz Humboldt		10:32	
136		Haslingen Werkbahn		10:35	
132		Haslingen Bruecke	10:40	10:43	
130		Haslingen Hochofen		10:46	
126		Gross Schoenebeck	10:51	10:56	
124		Stanzwerk- Werkzeugbau Ostfalen GmbH		10:59	
122		Brennstoffhandel		11:01	
120		Mischgut	11:03	11:06	
117		Hafen Lehnde	11:10	11:16	
115		Abzw. Klein Buchhorst		11:19	
112		Reichenbach	11:23	11:26	
111		J.Abzw.Lagerhaus		11:28	
108		Kokerei Kaiserstuhl	11:33	11:38	
104		Glismarode		11:44	
100		Schwarzheide	11:49	11:59	
104		Glismarode		12:04	
207		Hafen Baehr Stahlhafen		12:06	
210		Dahrum	12:08		

**Zugdienstbeginn 11:50****Ende 14:26****P 155****TFZ:****Last: 12****ab DRM 12 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
210	50	Dahrum		12:20	
207		Hafen Baehr Stahlhafen		12:22	
104		Glismarode		12:24	
100		Schwarzheide	12:29	12:39	
104		Glismarode		12:44	
108		Kokerei Kaiserstuhl	12:50	12:55	
111		J.Abzw.Lagerhaus		13:00	
112		Reichenbach	13:02	13:05	
115		Abzw. Klein Buchhorst		13:09	
117		Hafen Lehnde	13:12	13:18	
120		Mischgut	13:22	13:25	
122		Brennstoffhandel		13:27	
124		Stanzwerk- Werkzeugbau Ostfalen GmbH		13:29	
126		Gross Schoenebeck	13:32	13:37	
130		Haslingen Hochofen		13:42	
132		Haslingen Bruecke	13:45	13:48	
136		Haslingen Werkbahn		13:53	
138		Zeche Mauritz Humboldt	13:56		

**Zugdienstbeginn 05:33****Ende 07:13****P 158****TFZ:****Last: 12 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
330	60	Norden SBF		06:03	
326		Stahlwerk Haslingen	06:11	06:19	
318		ChemieAnlagenBau		06:31	
314		Hahnebüchen-Griesow		06:37	
310		Schattenbach	06:43		

**Zugdienstbeginn 10:50****Ende 12:30****P 159****TFZ:****Last: 12 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
310	60	Schattenbach		11:20	
314		Hahnebüchen-Griesow		11:26	
318		ChemieAnlagenBau		11:32	
326		Stahlwerk Haslingen	11:44	11:52	
330		Norden SBF	12:00		

**Zugdienstbeginn 10:02****Ende 11:23****FD 211****FD 211 Wörthersee****TFZ: 110 143-5****Last: 38 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
310	90	Schattenbach		10:32	
314		Hahnebüchen-Griesow		10:36	
318		ChemieAnlagenBau		10:40	
326		Stahlwerk Haslingen		10:48	
330		Norden SBF	10:53		

**Zugdienstbeginn 09:30****Ende 10:51****FD 221****FD 221 Donau-Kurier****TFZ: 110 430-6****Last: 38 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
310	90	Schattenbach		10:00	
314		Hahnebüchen-Griesow		10:04	
318		ChemieAnlagenBau		10:08	
326		Stahlwerk Haslingen		10:16	
330		Norden SBF	10:21		



**Zugdienstbeginn 08:52****Ende 10:13****FD 264****FD 264 Mozart****TFZ: 110 430-6****Last: 38 Achsen****Zugbildung**

Gruppe Von Nach Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
330	90	Norden SBF		09:22	
326		Stahlwerk Haslingen		09:27	
318		ChemieAnlagenBau		09:35	
314		Hahnebüchen-Griesow		09:39	
310		Schattenbach	09:43		

**Zugdienstbeginn 06:30****Ende 07:51****IC 514****IC 514 Annette Kolb****TFZ: 103 155-8****Last: 38 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
310	90	Schattenbach		07:00	
314		Hahnebüchen-Griesow		07:04	
318		ChemieAnlagenBau		07:08	
326		Stahlwerk Haslingen		07:16	
330		Norden SBF	07:21		

**Zugdienstbeginn 09:37****Ende 10:58****IC 617****IC 617 Friedrich Schiller****TFZ: 103 155-8****Last: 38 Achsen****Zugbildung**

Gruppe Von Nach Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
330	90	Norden SBF		10:07	
326		Stahlwerk Haslingen		10:12	
318		ChemieAnlagenBau		10:20	
314		Hahnebüchen-Griesow		10:24	
310		Schattenbach	10:28		

**Zugdienstbeginn 09:14****Ende 10:35****FD 702****FD 702 Bodensee****TFZ: 110 143-5****Last: 38 Achsen****Zugbildung**

Gruppe Von Nach Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
330	90	Norden SBF		09:44	
326		Stahlwerk Haslingen		09:49	
318		ChemieAnlagenBau		09:57	
314		Hahnebüchen-Griesow		10:01	
310		Schattenbach	10:05		

**Zugdienstbeginn 08:35**

**Ende 09:38**

**Üg 11320            Übergabe an SKB**

**TFZ:     212 096-2**

**Last:    40 Achsen**

**Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	LEH	SKB	SKB

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
117	50	Hafen Lehnde		09:05	Wagen für SKB aufnehmen, Zug wird geschoben!
314		Abzw. Klein Buchhorst		09:08	
616		Schlackekippe		09:11	Wagen in SKB aufnehmen und in SKI abstellen, neue Wagen in SKB zustellen
618		Schrott Baehr	09:13		

**Zugdienstbeginn 09:40****Ende 10:38****Üg 11330      Übergabe von SKB****TFZ:    212 096-2****Last:    40 Achsen****Zugbildung**

Gruppe    Von                                  Nach                                  Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
618	50	Schrott Baehr		10:00	abgestellte Wagen aus SKB aufnehmen
616		Schlackekippe		10:02	
115		Abzw. Klein Buchhorst		10:05	
117		Hafen Lehnde	10:08		

**Zugdienstbeginn 10:20****Ende 11:38****Üg 11480      Übergabe an FGL geschoben****TFZ:    81 KT****Last:    20 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	KKS	FGL	FGL

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
108	50	Kokerei Kaiserstuhl		10:20	Wagen für FGL geschoben
411		Glismarode-KW		10:23	
412		Feldgleis	10:26	10:56	leere Wagen auf die Strecke rangieren, neue Wagen zustellen, Wagen aus der Strecke aufnehmen
413		Raiffeisen	10:58		in RAI weitere Wagen aufnehmen

**Zugdienstbeginn 10:38****Ende 11:56****Üg 11490      Übergabe an KKS****TFZ:    81 KT****Last:    20 Achsen****Zugbildung**

Gruppe    Von                                  Nach                                  Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
413	50	Raiffeisen		11:28	
412		Feldgleis		11:30	
411		Glismarode-KW	11:33	11:43	Wagen aus GLN-K aufnehmen
108		Kokerei Kaiserstuhl	11:46		



**Zugdienstbeginn 12:06****Ende 13:14****Üg 11500      Übergabe an GLN-K geschoben****TFZ:    81 KT****Last:    20 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	KKS	GLN-K	GLN-K
2	KKS	RAI	RAI

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
108	50	Kokerei Kaiserstuhl		12:06	Wagen für GLN-K und RAI aufnehmen
411		Glismarode-KW	12:09	12:29	Wagen für GLN-K ausstellen
412		Feldgleis		12:32	
413		Raiffeisen	12:34		Wagen für RAI ausstellen

**Zugdienstbeginn 12:14****Ende 13:02****Üg 11510      Übergabe an KKS****TFZ:    81 KT****Last:    20 Achsen****Zugbildung**

Gruppe    Von                      Nach                      Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
413	50	Raiffeisen		12:54	
412		Feldgleis		12:56	
411		Glismarode-KW		12:59	
108		Kokerei Kaiserstuhl	13:02		

**Zugdienstbeginn 06:39****Ende 07:15****Üg 15551      Übergabe an CAB****TFZ:    260 108-6****Last:    90 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-W	SWH	CAB

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
136 326	50	Haslingen Werkbahn Stahlwerk Haslingen	07:15	07:09	Wagen für CAB aufnehmen

**Zugdienstbeginn 07:38****Ende 08:30****Üg 15552      Übergabe an CAB****TFZ:    260 108-6****Last:    90 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH	CAB	ChemieAnlagenBau

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
326 318	60	Stahlwerk Haslingen ChemieAnlagenBau	07:50	07:38	Wagen in CAB aufnehmen und in der Strecke abstellen, neue Wagen zustellen

**Zugdienstbeginn 07:30****Ende 09:19****Üg 15553      Übergabe an CAB****TFZ:    260 108-6****Last:    30 Achsen****Zugbildung**

Gruppe    Von                                  Nach                                  Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
318	60	ChemieAnlagenBau		08:20	Wagen aufnehmen
314	50	Hahnebüchen-Griesow		08:26	
104		Glismarode		08:36	
100		Schwarzheide	08:39		

**Zugdienstbeginn 07:15****Ende 08:48****Üg 18880      Übergabe an ZMH****TFZ:    V100 KT  
Last:    60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-W	ZMH	ZMH

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
136	50	Haslingen Werkbahn		07:55	Wagen für ZMH aufnehmen
138		Zeche Mauritz Humboldt	07:58		Ladestelle freirangeieren, neue Wagen zustellen

**Zugdienstbeginn 07:50****Ende 09:23****Üg 18890      Übergabe an SWH-W****TFZ:    V100 KT****Last:    60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe    Von                      Nach                      Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
138	50	Zeche Mauritz Humboldt		08:40	Wagen aufnehmen
136		Haslingen Werkbahn	08:43		

**Zugdienstbeginn 11:36****Ende 13:24****Üg 19990      Übergabe an BSH geschoben****TFZ:    212 251-3****Last:    12 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	KMG	BSH	Brennstoffhandel

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
120	50	Mischgut		12:10	Wagen für BSH aufnehmen
122		Brennstoffhandel	12:12	12:32	Wagen auf die Strecke rangieren, neue Wagen zustellen
120		Mischgut	12:34		



**Zugdienstbeginn 06:20**

**Ende 09:12**

**Ng 21310            Gemischter Güterzug mit Ziel KKS und LEH**

**TFZ:     G1204 KAT**

**Last:    60 Achsen**

**Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SHE	KKS	FGL → Üg 11480
2	SHE	KKS	GLN-K → Üg 11500
3	SHE	KKS	RAI → Üg 11480
4	SHE	KKS	KKS
5	SHE	LEH	WGL → Ng 21730
6	SHE	KKS	KAT → Ng 21730
7	SHE	KKS	LEH
8	SHE	KKS	SKB → Üg 11320

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
100	50	Schwarzheide		06:50	
104		Glismarode		06:53	Wagen für WGL, KAT
108		Kokerei Kaiserstuhl	06:58	07:58	Wagen für FGL, GLN-K und RAI ausstellen für Üg 11480 Wagen für WGL und KAT ausstellen Wagen für KKS ausstellen Wagen für LEH werden weiter mit Ng 21310 geführt
111		J.Abzw.Lagerhaus		08:03	
112		Reichenbach		08:05	
115		Abzw. Klein Buchhorst		08:09	
117		Hafen Lehnde	08:12		

**Zugdienstbeginn 10:15****Ende 12:37****Ng 21340          Gemischter Güterzug mit Ziel SHW****TFZ:      G1204 KAT****Last:     60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe    Von                                  Nach                                  Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
117	50	Hafen Lehnde		10:45	Nimmt Wagen aus Üg 11320 auf Nimmt Wagen aus LEH auf
115		Abzw. Klein Buchhorst		10:48	
112		Reichenbach		10:52	
111		J.Abzw.Lagerhaus		10:54	
108		Kokerei Kaiserstuhl	10:59	11:59	nimmt Wagen aus Üg 11490 und Üg 11510 auf Nimmt Wagen aus KKS auf
104		Glismarode		12:04	
100		Schwarzheide	12:07		

**Zugdienstbeginn 09:13**

**Ende 11:10**

**Ng 21370            Gemischter Güterzug mit Ziel DRM über HAF**

**TFZ:     G1600 WLE**

**Last:    40 Achsen**

**Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SHE	HAF	Bähr
2	SHE	DRM	DRM
3	SHE	DRM	HFN → Ng 21380

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
100	50	Schwarzheide		09:43	Leere Wagen abziehen, neue Wagen zustellen
104		Glismarode		09:46	
207		Hafen Baehr Stahlhafen	09:48	10:23	
210		Dahrum	10:25		

**Zugdienstbeginn 10:59****Ende 13:03****Ng 21380          Gemischter Güterzug mit Ziel HAF und SHE****TFZ:    G1600 WLE****Last:    40 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	DRM	SHE	SHE
2	DRM	HAF	HAF

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
210	50	Dahrum		11:39	Wagen aus DRM aufnehmen, Wagen für HAF aufnehmen
207		Hafen Baehr Stahlhafen	11:41	12:13	Wagen aus HAF in die Strecke rangieren, neue Wagen für HAF zustellen
104		Glismarode		12:15	
100		Schwarzheide	12:18		



**Zugdienstbeginn 08:37****Ende 11:03**

**Ng 21460            Gemischter Güterzug mit dem Ziel SWH-W  
über GSB**

**TFZ:    212 251-3****Last:    60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
3	GSB	SWH-W	Gross Schoenebeck
4	WWK	SWH-W	Stanzwerk-Werkzeugbau Ostfalen GmbH

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
124	50	Stanzwerk-Werkzeugbau Ostfalen GmbH		09:37	Wagen aufnehmen
126		Gross Schoenebeck	09:40	10:00	Wagen aufnehmen
130		Haslingen Hochofen		10:05	
132		Haslingen Bruecke		10:08	
136		Haslingen Werkbahn	10:13		

**Zugdienstbeginn 10:38****Ende 12:36****Ng 21470      Gemischter Güterzug mit dem Ziel KMG****TFZ:    212 251-3****Last:    60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-W	KMG	KMG
2	SWH-W	KMG	BSH → Üg 19990

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
136	50	Haslingen Werkbahn		11:18	
132		Haslingen Bruecke		11:23	
130		Haslingen Hochofen		11:26	
126		Gross Schoenebeck		11:31	
124		Stanzwerk- Werkzeugbau Ostfalen GmbH		11:34	
122		Brennstoffhandel		11:36	
120		Mischgut	11:38		

**Zugdienstbeginn 12:25****Ende 14:10****Ng 21480          Gemischter Güterzug mit dem Ziel SWH-W****TFZ:      212 251-3****Last:      60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe    Von                                  Nach                                  Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
120	50	Mischgut		13:05	Wagen aus KMG aufnehmen, Wagen aus Üg 19990 aufnehmen
122		Brennstoffhandel		13:07	
124		Stanzwerk- Werkzeugbau Ostfalen GmbH		13:09	
126		Gross Schoenebeck		13:12	
130		Haslingen Hochofen		13:17	
132		Haslingen Bruecke		13:20	
136		Haslingen Werkbahn	13:25		



**Zugdienstbeginn 08:17**

**Ende 09:51**

**Ng 21730          Erz LEH - KAT**

**TFZ:      G1204 KAT**

**Last:     50 Achsen**

**Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	LEH	KAT	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
117	50	Hafen Lehnde		08:47	
115		Abzw. Klein Buchhorst		08:50	
112		Reichenbach		08:54	
111		J.Abzw.Lagerhaus		08:56	
108		Kokerei Kaiserstuhl	09:01	09:16	nimmt Koks-Wagen mit auf
111		J.Abzw.Lagerhaus		09:21	
513		Waldgleis	09:23	09:38	Wagen aus WGL in die Strecke stellen, Wagen für WGL zustellen
516		Kattrupper Hochofen	09:41		

**Zugdienstbeginn 08:45****Ende 10:58****Ng 27770 Güterzug mit dem Ziel JAL****TFZ: 261 102-8****Last: 12 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SHE	SHE	J.Abzw.Lagerhaus

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
100	50	Schwarzheide		09:20	
104		Glismarode		09:23	
108		Kokerei Kaiserstuhl		09:28	
111		J.Abzw.Lagerhaus	09:33	10:10	Wagen aus JAL in die Strecke rangieren. Wagen für JAL zustellen – geschoben nach SHE zurück
108		Kokerei Kaiserstuhl		10:15	
104		Glismarode		10:20	
100		Schwarzheide	10:23		

**Zugdienstbeginn 05:54****Ende 07:07****Dg 31441****TFZ: 216 135-4****Last: 60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SHE	HBG	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
100	50	Schwarzheide		06:24	Zug aus Dg 31442 übergeben - Wechsel DB auf NE
104 314		Glismarode Hahnebüchen-Griesow	06:37	06:27	Zug wird an Gag 61442 übergeben Wechsel von NE auf DB

**Zugdienstbeginn 06:37****Ende 08:07****Dg 31442          Gemischter Güterzug mit Ziel HAS****TFZ:      216 135-4****Last:      60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe    Von                                  Nach                                  Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
314	60	Hahnebüchen-Griesow		06:37	Zug wird aus Dg 31441 übernommen. Wechsel von NE auf DB
318		ChemieAnlagenBau		06:42	
326	50	Stahlwerk Haslingen		06:56	
136		Haslingen Werkbahn	07:00		

**Zugdienstbeginn 11:44****Ende 13:49****Dg 31490          Sammler nach SAT****TFZ:      216 135-4****Last:     60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-W	HBG	nimmt alle leeren Wagen auf

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
136	50	Haslingen Werkbahn		12:50	
326	60	Stahlwerk Haslingen		12:55	
318		ChemieAnlagenBau		13:07	
314		Hahnebüchen-Griesow	13:13		Zug Wird an Dg 11491 übergeben Wechsel von DB auf NE

**Zugdienstbeginn 12:43****Ende 13:56****Dg 31491****TFZ: 216 135-4****Last: 60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	HBG	SHE	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
314	50	Hahnebüchen-Griesow		13:13	Zug aus Dg 31490 übernommen - Wechsel DB auf NE
104		Glismarode		13:23	
100		Schwarzheide	13:26		

**Zugdienstbeginn 05:50**

**Ende 07:15**

**Dg 31710            leere Koks + Bunt**

**TFZ:     94 KAT**

**Last:    60 Achsen**

**Zugbildung**

<b>Gruppe</b>	<b>Von</b>	<b>Nach</b>	<b>Bemerkung</b>
1	KAT	KKS	Wagen einstellen: leere Koks, alle Abgänge von KAT

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
516	50	Kattrupper Hochofen		06:20	leere Kokswagen ausstellen Alle Abgänge aus KAT zu den Abgängen aus KKS zusammenstellen
513		Waldgleis		06:23	
111		J.Abzw.Lagerhaus		06:25	
108		Kokerei Kaiserstuhl	06:30		

**Zugdienstbeginn 08:30****Ende 09:59****Lz 41040****TFZ: G1600 WLE****Last: 4 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
213	50	Gießerei		09:05	
210		Dahrum		09:07	
207		Hafen Baehr Stahlhafen		09:09	
104		Glismarode		09:11	
100		Schwarzheide	09:14		



**Zugdienstbeginn 10:10****Ende 11:22****Lz 41070****TFZ: G1600 WLE****Last: 4 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung		
--------	-----	------	-----------	--	--

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
210	50	Dahrum		10:45	
213		Gießerei	10:47		

**Zugdienstbeginn 05:40****Ende 08:07****Lz 41320****TFZ: 212 096-2****Last: 4 Achsen****Zugbildung**

Gruppe Von Nach Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
100	50	Schwarzheide		06:15	
104		Glismarode		06:18	
108		Kokerei Kaiserstuhl	06:23	07:15	
111		J.Abzw.Lagerhaus		07:20	
112		Reichenbach		07:22	
115		Abzw. Klein Buchhorst		07:26	
117		Hafen Lehnde	07:29		

**Zugdienstbeginn 11:12****Ende 13:09****Lz 41330****TFZ: 212 096-2****Last: 4 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
117	50	Hafen Lehnde		12:07	
115		Abzw. Klein Buchhorst		12:10	
112		Reichenbach		12:14	
111		J.Abzw.Lagerhaus		12:16	
108		Kokerei Kaiserstuhl	12:21	12:26	
104		Glismarode		12:31	
100		Schwarzheide	12:34		

**Zugdienstbeginn 10:48****Ende 12:00****Lz 41380****TFZ: G1600 WLE****Last: 4 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
100	50	Schwarzheide		11:18	
104		Glismarode		11:21	
207		Hafen Baehr Stahlhafen		11:23	
210		Dahrum	11:25		

**Zugdienstbeginn 05:31****Ende 06:51****Lz 45551****TFZ: 260 108-6****Last: 4 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
100	50	Schwarzheide		06:02	
104		Glismarode		06:05	
314	60	Hahnebüchen-Griesow		06:15	
318		ChemieAnlagenBau	06:21		

**Zugdienstbeginn 05:51****Ende 06:33****Lz 45552****TFZ: 260 108-6****Last: 4 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung		
--------	-----	------	-----------	--	--

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
318	60	ChemieAnlagenBau		06:21	
326		Stahlwerk Haslingen	06:33		

**Zugdienstbeginn 06:33****Ende 07:19****Lz 45553****TFZ: 260 108-6****Last: 4 Achsen****Zugbildung**

Gruppe Von Nach Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
326	50	Stahlwerk Haslingen		06:33	
136		Haslingen Werkbahn	06:39		

**Zugdienstbeginn 05:55****Ende 07:23****Gag 61010      leere Pfannen Kattrup SHE – KAT****TFZ:    G1600 WLE****Last:    50 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SHE	KAT	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
100	50	Schwarzheide		06:35	
104		Glismarode		06:38	
108		Kokerei Kaiserstuhl		06:43	
111		J.Abzw.Lagerhaus		06:48	
513		Waldgleis		06:50	
516		Kattrupper Hochofen	06:53		



**Zugdienstbeginn 06:55****Ende 08:55****Gag 61040      Roheisen KAT-GIS****TFZ:    G1600 WLE****Last:    50 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	KAT	GIS	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
516	50	Kattrupper Hochofen		07:25	
513		Waldgleis		07:28	
111		J.Abzw.Lagerhaus		07:30	
108		Kokerei Kaiserstuhl		07:35	
104		Glismarode		07:40	
100		Schwarzheide	07:45	08:15	
104		Glismarode		08:20	
207		Hafen Baehr Stahlhafen		08:25	
210		Dahrum	08:27	08:35	
213		Gießerei	08:37		

**Zugdienstbeginn 10:25****Ende 11:47****Gag 61070      Leere Pfannen Kattrup GIS – SHE****TFZ:    G1600 WLE****Last:    50 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	GIS	SHE	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
213	50	Gießerei		10:58	
210		Dahrum		11:00	
207		Hafen Baehr Stahlhafen		11:02	
104		Glismarode		11:04	
100		Schwarzheide	11:07		

**Zugdienstbeginn 06:05****Ende 07:08****Gag 61110      Roheisen SWH A****TFZ:    V60 HAS****Last:    40 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-H	SWH-B	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
130	50	Haslingen Hochofen		06:35	
132		Haslingen Bruecke	06:38		

**Zugdienstbeginn 07:05****Ende 08:08****Gag 61120      leere Pfannen A****TFZ:    V60 HAS****Last:    40 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-B	SWH-H	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
132	50	Haslingen Bruecke		07:35	
130		Haslingen Hochofen	07:38		

**Zugdienstbeginn 10:40****Ende 11:43****Gag 61150      Roheisen B****TFZ:    V60 HAS****Last:    40 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-H	SWH-B	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
130	50	Haslingen Hochofen		11:10	
132		Haslingen Bruecke	11:13		

**Zugdienstbeginn 11:15****Ende 12:18****Gag 61160      leere Pfannen B****TFZ:    V60 HAS****Last:    40 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-B	SWH-H	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
132	50	Haslingen Bruecke		11:45	
130		Haslingen Hochofen	11:48		

**Zugdienstbeginn 07:12**

**Ende 08:53**

**Gag 61210      Schlacke SWH-H – SKI**

**TFZ:    V60 HAS**

**Last:    50 Achsen**

**Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-H	SKI	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
130	50	Haslingen Hochofen		07:42	
126		Gross Schoenebeck		07:47	
124		Stanzwerk- Werkzeugbau Ostfalen GmbH		07:50	
122		Brennstoffhandel		07:52	
120		Mischgut		07:54	
117		Hafen Lehnde		07:58	
314		Abzw. Klein Buchhorst		08:01	
616		Schlackekippe	08:03		

**Zugdienstbeginn 09:21**

**Ende 11:02**

**Gag 61220      leere Schlacke SKI – SWH-H**

**TFZ:    V60 HAS**

**Last:    50 Achsen**

**Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SKI	SWH-H	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
616	50	Schlackekippe		10:11	
115		Abzw. Klein Buchhorst		10:13	
117		Hafen Lehnde		10:16	
120		Mischgut		10:20	
122		Brennstoffhandel		10:22	
124		Stanzwerk- Werkzeugbau Ostfalen GmbH		10:24	
126		Gross Schoenebeck		10:27	
130		Haslingen Hochofen	10:32		



**Zugdienstbeginn 08:20****Ende 09:28****Gag 61230      Schlacke SWH A****TFZ:      DHG 700****Last:      40 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-W	SWH-H	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
136	50	Haslingen Werkbahn		08:50	
132		Haslingen Bruecke		08:55	
130		Haslingen Hochofen	08:58		

**Zugdienstbeginn 09:50****Ende 10:58****Gag 61240      leere Schlacke A****TFZ:    DHG 700****Last:    40 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-H	SWH-W	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
130	50	Haslingen Hochofen		10:20	
132		Haslingen Bruecke		10:23	
136		Haslingen Werkbahn	10:28		

**Zugdienstbeginn 09:35****Ende 11:31****Gag 61270      Schlacke KAT – SKI****TFZ:    94 KAT****Last:    50 Achsen****Zugbildung**

Gruppe    Von                                  Nach                                  Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
516	50	Kattrupper Hochofen		10:35	
513		Waldgleis		10:38	
111		J.Abzw.Lagerhaus		10:40	
108		Kokerei Kaiserstuhl	10:45	11:03	
111		J.Abzw.Lagerhaus		11:08	
112		Reichenbach		11:10	
314		Abzw. Klein Buchhorst	11:14	11:19	in den Ast Schlackekippe schieben - dort Einschließen und an LEH dem P154 Gleisfreimeldung machen
616		Schlackekippe	11:21		

**Zugdienstbeginn 12:19****Ende 14:15****Gag 61280      leere Schlacke SKI – KAT****TFZ:    94 KAT****Last:    50 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SKI	KAT	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
616	50	Schlackekippe		12:29	
115		Abzw. Klein Buchhorst	12:31	12:36	
112		Reichenbach		12:40	
111		J.Abzw.Lagerhaus		12:42	
108		Kokerei Kaiserstuhl	12:47	13:05	
111		J.Abzw.Lagerhaus		13:10	
513		Waldgleis		13:12	
516		Kattrupper Hochofen	13:15		

**Zugdienstbeginn 06:10**

**Ende 08:21**

**Gag 61420      Stahl HAS-WWK**

**TFZ:      218 231-9**

**Last:      80 Achsen**

**Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-W	WWK	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
136	50	Haslingen Werkbahn		07:05	
132		Haslingen Bruecke		07:10	
130		Haslingen Hochofen		07:13	
126		Gross Schoenebeck		07:18	
124		Stanzwerk-Werkzeugbau Ostfalen GmbH	07:21		

**Zugdienstbeginn 07:16****Ende 09:26****Gag 61430      leere Stahl WWK – HAS****TFZ:    218 231-9****Last:    80 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	WWK	SWH-W	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
124	50	Stanzwerk-Werkzeugbau Ostfalen GmbH		08:20	
126		Gross Schoenebeck		08:23	
130		Haslingen Hochofen		08:28	
132		Haslingen Bruecke		08:31	
136		Haslingen Werkbahn	08:36		

**Zugdienstbeginn 07:34****Ende 08:10****Gag 61701 Kohleumlauf Teil 1****TFZ: 216 135-4****Last: 90 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-W	SWH	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
136	50	Haslingen Werkbahn		08:04	
326		Stahlwerk Haslingen	08:10		

**Zugdienstbeginn 07:52**

**Ende 09:09**

**Gag 61702 Kohleumlauf Teil 2**

**TFZ: 216 135-4**

**Last: 90 Achsen**

**Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH	HBG	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
326	90	Stahlwerk Haslingen		08:27	
318		ChemieAnlagenBau		08:35	
314		Hahnebüchen-Griesow	08:39		



**Zugdienstbeginn 08:09****Ende 10:10****Gag 61703 Kohleumlauf Teil 3****TFZ: 216 135-4****Last: 90 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	HBG	KKS	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
314	50	Hahnebüchen-Griesow		08:39	
104		Glismarode		08:49	
100		Schwarzheide	08:52	09:07	
104		Glismarode		09:10	
108		Kokerei Kaiserstuhl	09:15		

**Zugdienstbeginn 07:15****Ende 08:30****Gag 61720      Koks + Bunt****TFZ:    94 KAT****Last:    60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	KKS	KAT	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
108	50	Kokerei Kaiserstuhl		07:50	
111		J.Abzw.Lagerhaus		07:55	
513		Waldgleis		07:57	
516		Kattrupper Hochofen	08:00		

**Zugdienstbeginn 09:40**

**Ende 11:03**

**Gag 61740      leere Erz KAT – LEH**

**TFZ:      G1204 KAT**

**Last:      50 Achsen**

**Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	KAT	LEH	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
516	50	Kattrupper Hochofen		09:50	
513		Waldgleis		09:53	
111		J.Abzw.Lagerhaus		09:55	
108		Kokerei Kaiserstuhl	10:00	10:19	
111		J.Abzw.Lagerhaus		10:24	
112		Reichenbach		10:26	
115		Abzw. Klein Buchhorst		10:30	
117		Hafen Lehnde	10:33		

**Zugdienstbeginn 09:30****Ende 11:36****Gag 61781      leere Koks A****TFZ:    216 135-4****Last:    90 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	KKS	HBG	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
108	50	Kokerei Kaiserstuhl		10:30	
104		Glismarode		10:35	
100		Schwarzheide	10:38	10:53	
104		Glismarode		10:56	
314		Hahnebüchen-Griesow	11:06		

**Zugdienstbeginn 10:36****Ende 11:48****Gag 61782      leere Koks B****TFZ:    216 135-4****Last:    90 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	HBG	SWH	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
314	90	Hahnebüchen-Griesow		11:06	
318		ChemieAnlagenBau		11:10	
326		Stahlwerk Haslingen	11:18		

**Zugdienstbeginn 11:18****Ende 12:14****Gag 61783      leere Koks C****TFZ:    216 135-4****Last:    90 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH	SWH-W	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
326	50	Stahlwerk Haslingen		11:18	
136		Haslingen Werkbahn	11:24		

**Zugdienstbeginn 05:30****Ende 07:10****Gag 61900      Erz 1****TFZ:    V100 KT  
Last:    60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-W	SWH-B	Erz 1

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
136	50	Haslingen Werkbahn		06:25	
132		Haslingen Bruecke	06:30		

**Zugdienstbeginn 06:45****Ende 08:20****Gag 61910      leere Erz****TFZ:    V100 KT****Last:    60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-B	SWH-W	Erz 1

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
132	50	Haslingen Bruecke		07:30	
136		Haslingen Werkbahn	07:35		



**Zugdienstbeginn 08:45****Ende 10:35****Gag 61940      Koks SWH****TFZ:    V100 KT  
Last:    60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-W	SWH-B	Koks

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
136	50	Haslingen Werkbahn		09:40	
132		Haslingen Bruecke	09:45		

**Zugdienstbeginn 10:20****Ende 13:17****Gag 61950      leere Koks Teil 1****TFZ:    V100 KT****Last:    60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-B	ZMH	leere Koks

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
132	50	Haslingen Bruecke		10:50	
136		Haslingen Werkbahn		10:55	
138		Zeche Mauritz Humboldt	11:02		

**Zugdienstbeginn 11:15****Ende 12:38****Gag 61960      Kohle Teil 1****TFZ:    V100 KT  
Last:    60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	ZMH	SWH-W	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
138	50	Zeche Mauritz Humboldt		11:55	
136		Haslingen Werkbahn	11:58		

# Zugdienstbeginn 12:15

# Ende 13:48

## Gag 61962      leere Kohle Teil 2

**TFZ:     DHG 700**

**Last:    60 Achsen**

### Zugbildung

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-W	ZMH	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
136	50	Haslingen Werkbahn		12:55	
138		Zeche Mauritz Humboldt	12:58		

**Zugdienstbeginn 13:00****Ende 14:18****Gag 61964      Kohle Teil 2****TFZ:    DHG 700****Last:    60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	ZMH	SWH-W	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
138	50	Zeche Mauritz Humboldt		13:35	
136		Haslingen Werkbahn	13:38		

**Zugdienstbeginn 11:40****Ende 13:08****Gag 61980      Erz 2****TFZ:    V100 KT  
Last:    60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-W	SWH-B	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
136	50	Haslingen Werkbahn		12:23	
132		Haslingen Bruecke	12:28		

**Zugdienstbeginn 12:10****Ende 13:55****Gag 61990****TFZ: V100 KT****Last: 60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-B	SWH-W	Erz 2

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
132	50	Haslingen Bruecke		13:05	
136		Haslingen Werkbahn	13:10		

**Zugdienstbeginn 06:30****Ende 07:58****Gag 62011      Erz NOR – HAS A****TFZ:    E151 111-2****Last:    90 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	NOR	SAT	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
330	60	Norden SBF		07:10	
326		Stahlwerk Haslingen		07:18	
318		ChemieAnlagenBau		07:30	
314		Hahnebüchen-Griesow		07:34	
310		Schattenbach	07:38		



**Zugdienstbeginn 07:40****Ende 08:49****Gag 62012      Erz NOR – HAS B****TFZ:    V221 109-2****Last:    60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SAT	SWH	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
310	60	Schattenbach		08:15	
314		Hahnebüchen-Griesow		08:21	
318		ChemieAnlagenBau		08:27	
326		Stahlwerk Haslingen	08:39		

**Zugdienstbeginn 08:39****Ende 09:35****Gag 62013      Erz NOR – HAS C****TFZ:    V221 109-2****Last:    90 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH	SWH-W	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
326	50	Stahlwerk Haslingen		08:39	
136		Haslingen Werkbahn	08:45		

**Zugdienstbeginn 08:25****Ende 09:06****Gag 62021      Stahlprodukte SWH-W – NOR A****TFZ:    V221 109-2****Last:    90 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-W	SWH	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
136	50	Haslingen Werkbahn		09:00	
326		Stahlwerk Haslingen	09:06		

**Zugdienstbeginn 08:56****Ende 10:05****Gag 62022      Stahlprodukte SWH-W – NOR B****TFZ:    V221 109-2****Last:    60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH	SAT	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
326	60	Stahlwerk Haslingen		09:06	
318		ChemieAnlagenBau		09:18	
314		Hahnebüchen-Griesow		09:24	
310		Schattenbach	09:30		

**Zugdienstbeginn 09:35****Ende 10:53****Gag 62023****Stahlprodukte SWH-W – NOR C****TFZ: E151 111-2****Last: 90 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SAT	NOR	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
310	60	Schattenbach		09:45	
314		Hahnebüchen-Griesow		09:49	
318		ChemieAnlagenBau		09:53	
326		Stahlwerk Haslingen		10:05	
330		Norden SBF	10:13		

**Zugdienstbeginn 10:00****Ende 11:33****Gag 62031      leere Stahl NOR – HAS-W A****TFZ:    150 012-3****Last:    90 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	NOR	SAT	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
326	60	Stahlwerk Haslingen		10:53	
318		ChemieAnlagenBau		11:05	
314		Hahnebüchen-Griesow		11:09	
310		Schattenbach	11:13		

**Zugdienstbeginn 11:03****Ende 12:12****Gag 62032      leere Stahl NOR – HAS-W B****TFZ:    218 256-6****Last:    60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SAT	SWH	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
310	60	Schattenbach		11:38	
314		Hahnebüchen-Griesow		11:44	
318		ChemieAnlagenBau		11:50	
326		Stahlwerk Haslingen	12:02		

**Zugdienstbeginn 12:02****Ende 12:39****Gag 62033      leere Stahl NOR – HAS-W C****TFZ:    218 256-6****Last:    90 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH	SWH-W	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
326	50	Stahlwerk Haslingen		12:02	
136		Haslingen Werkbahn	12:08		



**Zugdienstbeginn 11:39****Ende 12:21****Gag 62041      leere Erz SWH-W – NOR A****TFZ:    218 256-6****Last:    90 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH-W	SWH	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
136	50	Haslingen Werkbahn		12:15	
326		Stahlwerk Haslingen	12:21		

**Zugdienstbeginn 12:11****Ende 13:20****Gag 62042      leere Erz SWH-W – NOR B****TFZ:    218 256-6****Last:    60 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SWH	SAT	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
326	60	Stahlwerk Haslingen		12:21	
318		ChemieAnlagenBau		12:33	
314		Hahnebüchen-Griesow		12:39	
310		Schattenbach	12:45		

**Zugdienstbeginn 12:50****Ende 14:08****Gag 62043      leere Erz SWH-W – NOR C****TFZ:    150 012-3****Last:    90 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	SAT	NOR	

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
310	60	Schattenbach		13:00	
314		Hahnebüchen-Griesow		13:04	
318		ChemieAnlagenBau		13:08	
326		Stahlwerk Haslingen		13:20	
330		Norden SBF	13:28		

**Zugdienstbeginn 08:07****Ende 09:28****Gag 69810      E140 Käferzug****TFZ: 140 108-2****Last: 110 Achsen****Zugbildung**

Gruppe    Von                      Nach                      Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
330	90	Norden SBF		08:37	
326		Stahlwerk Haslingen		08:42	
318		ChemieAnlagenBau		08:50	
314		Hahnebüchen-Griesow		08:54	
310		Schattenbach	08:58		

**Zugdienstbeginn 12:07****Ende 13:28****Gag 69811      E140 Käferzug****TFZ: 140 108-2****Last: 110 Achsen****Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
--------	-----	------	-----------

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
310	90	Schattenbach		12:37	
314		Hahnebüchen-Griesow		12:41	
318		ChemieAnlagenBau		12:45	
326		Stahlwerk Haslingen		12:53	
330		Norden SBF	12:58		

**Zugdienstbeginn 08:27****Ende 09:48****Gag 69820      E193 Kesselwagen****TFZ:    193 004-9****Last:    110 Achsen****Zugbildung**

Gruppe    Von                                  Nach                                  Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
310	90	Schattenbach		08:57	
314		Hahnebüchen-Griesow		09:01	
318		ChemieAnlagenBau		09:05	
326		Stahlwerk Haslingen		09:13	
330		Norden SBF	09:18		

**Zugdienstbeginn 12:35****Ende 13:56****Gag 69821      E193 Kesselwagen****TFZ: 193 004-9****Last: 110 Achsen****Zugbildung**

Gruppe    Von                                  Nach                                  Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
330	90	Norden SBF		13:05	
326		Stahlwerk Haslingen		13:10	
318		ChemieAnlagenBau		13:18	
314		Hahnebüchen-Griesow		13:22	
310		Schattenbach	13:26		

**Zugdienstbeginn 09:02****Ende 10:23****Gag 69830      E151 Fal-Zug****TFZ:    151 032-0****Last:    110 Achsen****Zugbildung**

Gruppe    Von                                  Nach                                  Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
310	90	Schattenbach		09:32	
314		Hahnebüchen-Griesow		09:36	
318		ChemieAnlagenBau		09:40	
326		Stahlwerk Haslingen		09:48	
330		Norden SBF	09:53		



**Zugdienstbeginn 11:02****Ende 12:23****Gag 69831      E151 Fal-Zug****TFZ: 151 032-0****Last: 110 Achsen****Zugbildung**

Gruppe    Von                      Nach                      Bemerkung

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
330	90	Norden SBF		11:32	
326		Stahlwerk Haslingen		11:37	
318		ChemieAnlagenBau		11:45	
314		Hahnebüchen-Griesow		11:49	
310		Schattenbach	11:53		